



Hermance - Secteur 1

fiche RAC-HER-0141

Recensement architectural du canton de Genève (RAC-2018). Chef de projet: Frédéric Python. Mandataires: Atelier Archipein et Karina Queijo. Auteurs: Angela Durruthy Colas Bédat, Francis Jacquier, Karina Queijo, Bruno Santos, Marikit Taylor, Catherine Theiller. Evaluation patrimoniale: commission scientifique de suivi, 1er février 2019. © Office du patrimoine et des sites.

Dépendance rurale - Rue du Nord 38

Hermance

Rue du Nord 38

Parcelle: 28:1410

Bâtiment GE: 34

EGID: 295076238

Hermance

Parcelle: 28:1410

Bâtiment GE: 28:537

EGID: 295072018



Evaluation

Valeur: Exceptionnel

Description

Maison (no 34) située dans le Bourg-Dessous d'Hermance, déjà cadastrée en 1731. Elle se situait alors sur une grande parcelle se prolongeant en L vers le sud/sud-est, constituée d'une «grange, écurie et place» et appartenant à Claude Pyu. En 1809, le bâtiment est signalé comme une seule «grange» appartenant au frères Piuz, déjà avec ses dimensions actuelles (réduites par rapport à la parcelle de 1731, suite à la prolongation de la rue du Nord). La petite annexe au nord-est (no 537) n'est cadastrée ni en 1731, ni en 1809.

Ce bâtiment rural, contigu au sud-ouest à la rue du Nord 40 et au nord-ouest au chemin des Glerrets 35, de plan rectangulaire, s'élève sur deux niveaux recouverts par une toiture à deux pans, au faîte parallèle à la rue. La fenêtre à linteau sur coussinets percée dans le mur nord (XIIIe-XIVe siècle) – que l'analyse archéologique (Bujard 1997) permet de situer peu au-dessous du niveau du sommet de l'enceinte fortifiée de la ville, contre laquelle la maison était adossée – prouve qu'à l'époque médiévale, ce bâtiment fonctionnait comme maison d'habitation. Le millésime 1576 gravé sur le linteau de la porte de grange indique que c'est à cette date au plus tard qu'il a acquis sa fonction rurale, ce qui a entraîné la reconstruction de sa façade principale (Bujard 1997), consolidée par trois contreforts. La partie orientale du bâtiment était alors dédiée à la grange, tandis que la partie occidentale correspondait à l'écurie; la large porte de cette dernière a été remplacée ultérieurement par l'actuelle petite porte à linteau surbaissé en bois et par une fenêtre (Bujard 1997).

La fonction du bâtiment n'a pas évolué dans la seconde moitié du XIXe siècle mais des aménagements montrent qu'on a mis celui-ci au goût du jour, probablement lors de travaux documentés en 1936. Du côté de la rue, une porte haute est percée au-dessus de la porte de grange (elle-même rénovée par la réfection des piédroits en ciment), un système mécanisé avec fourche accrochée sous l'avant-toit permettant d'y monter le foin puis de le faire coulisser sur un câble. Sur la façade-pignon, de nouveaux percements sont effectués au rez-de-chaussée, dont une porte et une fenêtre encadrées en ciment qui trahissent l'installation d'une nouvelle écurie. La toiture est peut-être refaite à la même époque, avec une forte saillie supportée par des aisseliers et une couverture de

tuiles mécaniques.

Devant la façade sud-ouest, le retrait du bâtiment par rapport à la rue dégage une petite cour pavée de galets de rivière. Une cour plus grande se développe derrière sur le côté de la façade-pignon. Au fond se trouve une petite dépendance (no 537) dénuée d'intérêt patrimonial.

Inscriptions

"1576" sur le linteau de la porte de grange

Chronologie

1731 - Cadastration

- (en 1731) : Grange, écurie et place
- Propriétaire(s): PYU Claude

Sources

- Archives départementales de Haute-Savoie - 1 C d 215-B copie, 1463 - Mappe sarde (plan), Hermance
- AEG - D Rg 36, 1463

1809 - Cadastration

- (en 1809) : Grange
- Propriétaire(s): PIUZ Frères

Sources

- AEG - Cadastre E 3, Hermance, section A, 20
- AEG - Cadastre E Rg 20, Hermance, section A, 20

1849 - Cadastration

- (en 1849) : 34, grange, maçonnerie, 133m²: 34, lettre a, grange, maçonnerie, 59m²; 34, lettre b, grange, maçonnerie, 74m²; 34, lettre c; place, 15.40m²
- Propriétaire(s): PIUZ Jean François
- Propriétaire(s): PIUZ Michelle

Sources

- DCMO, Archives du cadastre - Registres comptes bâtiments, Hermance, 113
- DCMO, Archives du cadastre - Registres plans bâtiments, 1849

1936 - Transformation

- DD 8316 (le 08.02.1936) : Transformations
- Propriétaire(s): PIUZ Charles Antoine

Sources

- Archives microfilmées DTP - DD 8316

1944 - Transformation

- DD 16870 (le 08.03.1944) : Etable dans bâtiment existant, fosse à purin
- Architecte(s): BAUTY Jacques
- Propriétaire(s): PIUZ Charles

Sources

- Archives microfilmées DTP - DD 16870

Bibliographie

- Ackermann, Isabelle, Hans-Moevi, Marta, Roland, Isabelle et Schaetti, Nicolas, Recensement de la maison rurale, base de données inédite, Office du patrimoine et des sites, 1997-2005, Fiche HER-103
- Bory, Monique (dir.), Recensement architectural du canton de Genève: Commune d'Hermance, 1978, fiche

103

- Brulhart Armand, Deuber-Pauli Erica, Arts et monuments, Ville et Canton de Genève, 2ème édition, Benteli, Berne, 1993, p. 255
- Bujard, Jacques, Hermance, 1247-1997 : une ville neuve médiévale. In: Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève. Genève, T. 25, 1997, pp. 44-45
- Roland, Isabelle, Ackermann, Isabelle, Hans-Moëvi, Marta, Zumkeller, Dominique, Les maisons rurales du canton de Genève, Genève 2006, pp. 331, 513
- Guide artistique de la Suisse, Tome 4a: Jura, Jura bernois, Neuchâtel, Vaud, Genève, Société d'histoire de l'art en Suisse, 2011, p. 533

Iconographie



Vue de l'ancienne voie principale du village d'Hermance



Façades sud-ouest



Façade sud-ouest



Porte haute, façade sud-ouest



Emplacement de porte de grange à linteau droit en bois, façade sud-ouest



Avant-toit façade sud-ouest

Date de construction sur linteau de porte de grange



Façade arrière



Date de génération : 2019-07-16